

GOLD STAR FAST DRY

Rêvetement à air sec pour usage industriel

CARACTERISTIQUES

- Excellente adhérence à l'acier
- Excellente protection contre la corrosion
- Film a séchage rapide (à l'air libre)
- Haute résistance à la pression et à l'usure

DESCRIPTION

- Excellente combinaison de séchage rapide et performance anti-corrosion
- Applications intérieures et extérieures

COMPOSITION

- Résine à séchage rapide.
- Solvant aromatique.
- Pigments de haute qualité.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

- | | |
|------------------------------|---|
| - Couleur : | Disponible dans une large gamme de couleurs |
| - Conditions d'utilisation : | 15 °C - 40 °C. Humidité < % 85 . |
| - Extrait sec : | 52 % . |
| - Densité : | 1.05 kg/l. |
| - Finition : | Brillant, Semi-brillant et Mat. |

APPLICATION - Préparation de la surface :

Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à recouvrir avec Gold Star Fast Dry, puis enduire la surface avec Gold Star Primer ZP.

Mode d'application : Remuez bien le revêtement Fast Dry avant et pendant son utilisation, appliquez-le par pulvérisation, trempage ou brossage. Les surfaces doivent être recouvertes aussi uniformément que possible. Epaisseur de film sec recommandée 50 à 75 µm.

-Couverture : Lorsqu'il est appliqué à une épaisseur de film sec de 50 µm, Fast Dry a une couverture d'environ 8 m² /Lt. (cette valeur ne tient pas compte des pertes générées pendant le processus d'application).

-Diluant : Le diluant recommandé est le Solvant S011. Diluer en fonction de l'outil d'application.

-Durcissement : Sec au toucher après 20 min. à 30°C, complètement sec après 2 h. à 30°C, durcissement solide en 2 jours.

Date de publication 19.02.2020

Il est recommandé de lire la fiche technique avant l'application.

Pour plus d'informations, consulter l'agent le plus proche de PAINTCAM

www.paintcam.com

GOLD STAR FAST DRY**Rêvetement à air sec pour usage industriel**

-DUREE DE VIE ET STOCKAGE : Stocké à des températures comprises entre 10°C et 40°C dans son emballage d'origine non ouvert, Gold Star Fast Dry a une durée de vie de 18 mois à partir de la date de production.

-INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE : Gallon 3,75 litres.
 Fût 18,0 litres.

-PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION : Manipuler avec précaution, tenir à l'écart de la chaleur et du feu. Les travailleurs doivent porter des lunettes de protection et des gants pour leur sécurité, appliquer dans des endroits bien ventilés et éviter de respirer à pleins poumons.